



Italia

CERTIFICATO

Nr. 50 100 8795 Rev.005

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

LAFER S.p.A.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

**STRADA DI CORTEMAGGIORE 31
IT - 29122 PIACENZA (PC)**

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE OF APPLICATION

Fabbricazione di acciai per cemento armato, reti elettrosaldate, acciai speciali per l'edilizia, affilatura e rivestimento di utensili, stampi e componenti con tecnologia PVD (Physical vapour deposition) e CVD (Chemical Vapour deposition). Rivestimento di componenti destinati al contatto con alimenti con tecnologia PVD (Physical vapour deposition) (IAF 17)

Manufacture of steel rods for reinforced concrete, electro-welded meshes and special steels for the building industry, re-sharpening and coating of tools, moulds and components using PVD (Physical vapour deposition) and CVD (Chemical Vapour deposition). Coating of components with PVD (Physical vapour deposition) technology for contact with foods (IAF 17)



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Validità / Validity

Dal / From: **2021-07-28**

Al / To: **2024-07-27**

Andrea Coscia
Direttore Divisione Business Assurance
Business Assurance Division Manager

Data emissione / Issuing Date

2021-07-06

PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2009-07-27

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"
"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"